



UAB „MONTAVITA“

Radviliškio r. sav.

Priešgaisrinės saugos tarnyba

DEFEKTINIS AKTAS

2022 m. gruodžio 2 d.

Radviliškis

Atlikus GAZ 66 valst. Nr. ZSM114, identifikavimo Nr.0545629, apžiūrą, nustatyti šie trūkumai:

1. Kabina. Kiauryminė korozija dugne, dešiniajame ir kairiajame posparniuose;
2. Anstatas. Kiauryminė korozija visuose skyriuose. Vandens cisternos apatinė dalis, 3 ir 4 durų rėmo, užraktų mechaninis susidėvėjimas;
3. Variklis. Nepakankama variklio galia dėl kompresijos (3 cilindras-4,9,7 cilindras – 5,1,8 cilindras-4,8), tepalo prasiskverbimas pro priekinį ir galinį riebokšlį;
4. Pavarų dėžė. 3 pavaros savaiminis „išmetimas“, pašaliniai garsai, užsesys;
5. Oro papildymo sistema. Pr. dešinės pusės rato sistemos nesandarumas;
6. Stabdžių sistema. Pagr. stabdžių cilindro nesandarumas, ekscentrinių reguliatorių kiauryminė korozija;
7. Važiuklė. Priekinio ir galinio tiltų reduktorių riebokšlių nesandarumas (skysčių skverbimasis);
8. Vandens siurblys. Nelaiko vakuumavimo, pažeistas korozijos;
9. Akumulatorius. Susidėvėjęs.



Išvada: remontuoti nerekomenduojama, remonto išlaidos viršija automobilio vertę.

Direktorius



Gyvasdžiauskas

UAB „MONTAVITA“
303243804

LT100008789013
Kęsmių g. 11A-74, Radviliškis

LT697300010138254466
AB „Swedbank“

LT347181400034467874
AB „Šienlių bankas“

gyvasdžiauskas@gmail.com
+37067731211