

EŽERŲ KATEGORIJOS VANDENS TELKINIŲ VANDENSAUGOS TIKSLAI

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjaras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/neatitinka geros būklės kriterijus/geros būklės neatitinkantys kokybės elementai)	Vandens telkinio cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos)		
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai					Biologinių kokybės elementų rodikliai							Hidromorfolo- ginių kokybės elementų rodiklis	Ežero hidromorfolo- ginis indeksas (EHMI)
											Bendras azotas (N _{tot}), mg/l	Bendras fosforas (P _{tot}), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofītų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobės tuburių indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EZI)						
1.	Galstas	10030113	LT110030113	ežeras	NVT	3	390	gera	gera	Esama vertė	0.75	0.044	2.7	4.6	0.90	-	-	-	0.88	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
2.	Aviris	10030319	LT110030319	ežeras	NVT	3	181	gera	gera	Esama vertė	0.75	0.024	3.2	3.3	0.90	-	0.52	0.68	1.00	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
3.	Nevėža	12231654	LT112231654	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.46	0.056	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
4.	Baltas	12130724	LT112130724	ežeras	NVT	2	338	gera	gera	Esama vertė	0.19	0.018	1.7	3.3	0.75	-	-	-	1.00	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
5.	Ilgis	50030470	LT550030470	ežeras	NVT	2	305	gera	gera	Esama vertė	0.70	0.033	0.5	3.0	0.71	-	0.52	0.61	1.00	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
6.	Talkša	41040010	LT441040010	ežeras	NVT	1	267	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Esama vertė	1.60	0.066	3.1	1.2	0.44	0.30	0.29	0.08	0.63	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
7.	Luksnėnų ežeras	10030574	LT110030574	ežeras	NVT	1	466	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.30	0.053	4.6	2.5	0.67	-	0.60	0.55	0.69	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
8.	Glėbas	11030190	LT111030190	ežeras	NVT	1	377	gera	gera	Esama vertė	0.53	0.018	2.5	3.7	0.83	-	0.64	0.80	1.00	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
9.	Ilgajis	12231817	LT112231817	ežeras	NVT	1	279	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	0.87	0.075	4.7	1.1	0.65	-	0.65	0.34	0.81	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
10.	Nestrėvantys	10030867	LT110030867	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.06	0.090	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
11.	Vištytis	60030001	LT660030001	ežeras	NVT	3	68	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.50	0.023	3.5	4.8	0.77	-	0.56	-	0.94	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
12.	Gludas	30030014	LT330030014	ežeras	NVT	1	501	gera	gera	Esama vertė	0.93	0.034	3.0	1.8	0.81	-	-	-	0.88	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
13.	Niedulis	11040121	LT111040121	ežeras	NVT	1	456	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Esama vertė	1.13	0.057	5.1	1.0	0.19	-	0.72	0.63	0.69	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
14.	Žaslių ežeras	12040495	LT112040495	ežeras	NVT	1	453	gera	gera	Esama vertė	1.20	0.032	2.7	1.8	0.72	-	0.86	0.66	0.63	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
15.	Spindžius	10030865	LT110030865	ežeras	NVT	2	106	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.30	0.053	1.8	3.5	0.79	-	0.62	0.67	1.00	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
16.	Kiementas	12232129	LT112232129	ežeras	NVT	1	450	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.92	0.021	2.9	2.0	0.59	-	0.60	0.47	0.81	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
17.	Rėkyvos ežeras	41040012	LT441040012	ežeras	LPVT	1	64	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	1.90	0.043	5.5	0.5	0.33	0.45	-	0.39	0.69	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
18.	Prūtas	50030200	LT550030200	ežeras	NVT	1	506	gera	labai gera	Esama vertė	0.84	0.015	1.5	5.3	0.87	-	-	-	0.94	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
19.	Giluitis	15030138	LT1115030138	ežeras	NVT	2	500	gera	gera	Esama vertė	1.73	0.025	2.8	2.4	0.71	-	-	-	0.81	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
20.	Latežis	10030310	LT110030310	ežeras	NVT	1	513	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.80	0.066	6.7	1.0	0.50	-	0.39	-	0.81	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
21.	Malkėstas	12231949	LT112231949	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.60	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
22.	Urkis	12130310	LT112130310	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.26	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
23.	Šventas	12230256	LT112230256	ežeras	NVT	2	39	gera	labai gera	Esama vertė	0.39	0.006	1.7	6.8	0.95	-	-	1.00	1.00	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
24.	Jiezno ežeras	10030730	LT110030730	ežeras	NVT	1	463	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	1.40	0.130	6.2	0.7	0.34	-	0.25	0.63	0.69	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
25.	Guostus	10030771	LT110030771	ežeras	NVT	3	454	gera	gera	Esama vertė	0.98	0.017	1.8	3.6	0.91	-	0.93	-	0.94	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
26.	Nečiūnų ežeras	10031050	LT110031050	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.06	0.090	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
27.	Kilučių ežeras	42040060	LT442040060	ežeras	NVT	1	438	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.25	0.033	3.6	1.3	0.48	-	-	-	0.56	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
28.	Musia	12040471	LT112040471	ežeras	NVT	1	508	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.22	0.049	3.4	1.1	0.68	-	-	-	0.75	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
29.	Petriošišio ežeras	12241512	LT112241512	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	2.88	0.070	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė		
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	-	0.80				
30.	Linkmenas	12130882	LT112130882	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.63	0.												

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/neatitinka geros būklės kriterijus (geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai)	Vandens telkimo cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos))
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				Hidromorfologinių kokybės elementų rodiklis	Ežero hidromorfologinis indeksas (EHMI)		
											Bendras azotas (N ₀), mg/l	Bendras fosforas (P ₀), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobės tuburių indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EZI)				
32.	Ilgas	12141311	LT112141311	ežeras	NVT	2	359	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.64 2.00	0.045 0.050	2.5 3.2	2.0 2.0	0.53 0.61	- 0.50	0.50 0.50	0.74 0.61	0.69 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
33.	Sagardas	50030006	LT550030006	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.10 2.00	0.035 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
34.	Pluvija	10040573	LT110040573	ežeras	NVT	1	512	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.70 2.00	0.057 0.060	5.5 4.2	1.0 1.3	0.40 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
35.	Alovės ežeras	10030540	LT110030540	ežeras	NVT	1	192	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	1.44 2.00	0.055 0.060	5.8 4.2	1.0 1.3	0.40 0.61	- 0.50	0.53 0.50	0.14 0.61	0.81 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
36.	Savistas	11040136	LT111040136	ežeras	NVT	2	250	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.13 2.00	0.029 0.050	3.9 3.2	2.2 2.0	0.68 0.61	- 0.50	0.92 0.50	0.47 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
37.	Netečius	11030100	LT111030100	ežeras	NVT	1	464	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.70 2.00	0.062 0.060	5.5 4.2	1.1 1.3	0.58 0.61	- 0.50	0.75 0.50	0.50 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
38.	Dusynas	12231412	LT112231412	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.72 2.00	0.108 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
39.	Našys	12230714	LT112230714	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.95 2.00	0.090 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
40.	Girutškis	12130620	LT112130620	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.67 2.00	0.050 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
41.	Žirniai	12242080	LT112242080	ežeras	NVT	2	154	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.39 2.00	- 0.050	1.9 3.2	3.3 2.0	0.83 0.61	- 0.50	0.75 0.50	0.79 0.61	0.81 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
42.	Tauragnas	12130170	LT112130170	ežeras	NVT	3	442	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.49 2.00	0.014 0.050	1.8 3.2	4.6 2.0	0.83 0.61	0.58 0.50	0.67 0.50	0.99 0.61	1.00 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
43.	Orija	15030100	LT115030100	ežeras	NVT	1	202	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	0.75 2.00	0.038 0.060	2.0 4.2	2.5 1.3	0.68 0.61	- 0.50	0.51 0.50	0.35 0.61	0.69 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
44.	Juodas Kauknoris	10030075	LT110030075	ežeras	NVT	2	174	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.50 2.00	0.050 0.050	3.8 3.2	2.5 2.0	0.57 0.61	- 0.50	0.63 0.50	0.53 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
45.	Parsvėtas	50030023	LT550030023	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.74 2.00	0.023 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
46.	Lavysas	11030250	LT111030250	ežeras	NVT	1	276	gera	labai gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.45 2.00	0.019 0.060	2.1 4.2	5.2 1.3	0.87 0.61	- 0.50	1.00 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
47.	Drabužis	10030863	LT110030863	ežeras	NVT	2	116	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.69 2.00	0.014 0.050	1.6 3.2	2.9 2.0	0.77 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
48.	Žiezdras	12130510	LT112130510	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.64 2.00	0.051 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
49.	Draudenų ežeras	16030050	LT116030050	ežeras	NVT	1	205	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	0.66 2.00	0.036 0.060	2.7 4.2	1.2 1.3	0.79 0.61	- 0.50	0.22 0.50	0.49 0.61	1.00 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
50.	Lielukas	11040055	LT111040055	ežeras	NVT	1	455	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.43 2.00	0.044 0.060	4.5 4.2	1.1 1.3	0.46 0.61	- 0.50	0.42 0.50	- 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
51.	Klykių ežeras	12130220	LT112130220	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.88 2.00	0.066 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
52.	Zalvas	12230318	LT112230318	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.61 2.00	0.017 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
53.	Vaisinis	12240151	LT112240151	ežeras	NVT	1	307	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.69 2.00	0.027 0.060	3.6 4.2	1.7 1.3	0.49 0.61	- 0.50	0.71 0.50	0.38 0.61	0.69 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
54.	Paežerių ežeras	30040050	LT330040050	ežeras	NVT	1	461	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	1.20 2.00	0.048 0.060	3.3 4.2	1.2 1.3	0.58 0.61	- 0.50	0.28 0.50	0.22 0.61	0.69 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
55.	Seirijis	10030210	LT110030210	ežeras	NVT	2	193	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.58 2.00	0.018 0.050	1.7 3.2	4.3 2.0	0.92 0.61	- 0.50	0.59 0.50	0.93 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
56.	Alsėdžių ežeras	30030140	LT330030140	ežeras	NVT	1	258	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	1.20 2.00	0.045 0.060	3.4 4.2	1.2 1.3	0.40 0.61	0.58 0.50	0.29 0.50	0.39 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
57.	Biržulis	30040060	LT330040060	ežeras	LPVT	1	208	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	1.25 2.00	0.096 0.060	4.0 4.2	- 1.3	0.68 0.61	0.5 0.50	0.10 0.50	0.42 0.61	0.56 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
58.	Kaviškis	10030077	LT110030077	ežeras	NVT	2	395	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.48 2.00	0.027 0.050	3.7 3.2	2.2 2.0	0.62 0.61	- 0.50	- 0.50	0.69 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
59.	Giedavardys	10030225	LT110030225	ežeras	NVT	1	392	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.73 2.00	0.027 0.060	3.3 4.2	2.8 1.3	0.75 0.61	- 0.50	- 0.50	0.67 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
60.	Pabežinkų ežeras	11030167	LT111030167	ežeras	NVT	1	375	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.95 2.00	0.068 0.060	4.4 4.2	0.7 1.3	0.62 0.61	- 0.50	0.88 0.50	0.50 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
61.	Stavarygalos ežeras	12242178	LT112242178	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	2.06 2.00	0.074 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
62.	Skaistė	42030032	LT442030032	ežeras	NVT	2	385	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.98 2.00	0.021 0.050	1.9 3.2	3.2 2.0	0.55 0.61	0.47 0.50	0.93 0.50	0.50 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
63.	Obelių ežeras	12230713	LT112230713	ežeras	NVT	1	439	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	2.58 2.00	0.103 0.060	5.6 4.2	0.9 1.3	0.29 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.63 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
64.	Liedis	12130528	LT112130528	ežeras	NVT	1	335	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.49 2.00	0.038 0.060	2.8 4.2	1.3 1.3	0.68 0.61	- 0.50	0.57 0.50	0.72 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
65.	Dūburaitis	12230951	LT112230951	ežeras	NVT	2	528	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.71	0.024	3.4	1.9	0.53	0.5	0.41	0.46	0.75	atitinka	gera cheminė būklė	

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (NVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/neatitinka geros būklės kriterijų neatitinkantis kokybės elementai)	Vandens telkinio cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos))
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				Hidromorfologinių kokybės elementų rodiklis	Ežero hidromorfologinis indeksas (EHMI)		
											Bendras azotas (N ₀), mg/l	Bendras fosforas (P ₀), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobios tuburių indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EZI)				
65.	Daburinis	12230751	LT112230751	ežeras	NVT	1	320	būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
66.	Lūkstas	30030063	LT330030063	ežeras	NVT	1	48	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.01	0.040	3.4	1.6	0.62	0.42	0.40	0.38	0.94	atitinka	gera cheminė būklė	
67.	Obelija	10040570	LT110040570	ežeras	NVT	1	247	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
68.	Ilgys	12230155	LT112230155	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė	1.23	0.032	4.1	2.3	0.82	-	0.59	0.80	0.75	atitinka	gera cheminė būklė	
69.	Germantas	30030146	LT330030146	ežeras	NVT	1	256	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
70.	Gaušvinis	14030070	LT114030070	ežeras	NVT	1	518	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	0.98	0.031	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
71.	Vaisietis	10031082	LT110031082	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
72.	Didysai Saurys	12131150	LT112131150	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
73.	Smalvykštis	50030106	LT550030106	ežeras	NVT	1	308	gera	gera	Geros būklės vertė	0.60	0.032	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
74.	Metelys	10040582	LT110040582	ežeras	NVT	2	236	gera	gera	Esama vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
75.	Tausalas	30040095	LT330040095	ežeras	NVT	1	206	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.53	0.026	2.1	4.6	0.86	-	0.55	-	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
76.	Švenčius	10031139	LT110031139	ežeras	NVT	1	144	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
77.	Karališkų ežeras	12231856	LT112231856	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.05	0.042	2.3	1.4	0.59	0.42	0.48	0.52	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
78.	Plinkščių ežeras	30040110	LT330040110	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
79.	Nedzingis	11040230	LT111040230	ežeras	NVT	1	238	gera	gera	Esama vertė	1.43	0.126	5.9	1.0	0.31	-	0.38	0.02	0.88	atitinka	gera cheminė būklė	
80.	Lakaja	12130336	LT112130336	ežeras	NVT	1	353	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
81.	Lazdinių ežeras	50040274	LT550040274	ežeras	NVT	2	389	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.76	0.060	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
82.	Praviršulis	14030100	LT114030100	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
83.	Notigalė	42030022	LT442030022	ežeras	NVT	1	147	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.61	0.044	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
84.	Ilgis	10030181	LT110030181	ežeras	NVT	2	394	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
85.	Alys	12232125	LT112232125	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.28	0.024	3.4	1.3	0.69	-	-	-	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
86.	Sarių ežeras	12140445	LT112140445	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
87.	Karvys	12030362	LT112030362	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	2.00	0.030	2.2	2.8	0.70	-	-	0.79	0.88	atitinka	gera cheminė būklė	
88.	Vievis	12030300	LT112030300	ežeras	NVT	3	137	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
89.	Žiegas	12230979	LT112230979	ežeras	NVT	2	296	gera	gera	Esama vertė	1.08	0.058	2.2	1.6	0.79	-	-	-	0.69	atitinka	gera cheminė būklė	
90.	Didžiulis	11040126	LT111040126	ežeras	NVT	1	274	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
91.	Ilgai	10031016	LT110031016	ežeras	NVT	3	368	gera	gera	Esama vertė	1.61	0.039	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
92.	Atesys	10040584	LT110040584	ežeras	NVT	2	248	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
93.	Paršezeris	30030062	LT330030062	ežeras	NVT	1	436	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	0.83	0.064	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
94.	Vazajis	12231621	LT112231621	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
95.	Totoriškių ežeras	12030219	LT112030219	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
96.	Mažasai Saurys	12131140	LT112131140	ežeras	NVT	2	352	gera	gera	Geros būklės vertė	2.22	0.123	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
97.	Ūdrijos ežeras	10030571	LT110030571	ežeras	NVT	1	511	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Esama vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
98.	Juodis	13040010	LT113040010	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	0.42	0.027	1.6	3.9	0.82	-	0.54	0.69	0.69	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	0.40	0.012	0.5	4.9	0.80	-	0.55	0.66	0.88	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	1.57	0.081	4.8	0.6	0.46	-	0.65	0.50	0.75	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	0.32	0.019	1.4	5.3	0.88	-	0.54	0.66	0.94	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	3.33	0.036	3.7	2.1	0.67	-	0.76	0.54	0.56	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	1.35	0.045	4.2	1.3	0.40	-	0.21	-	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	2.89	0.060	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	1.78	0.193	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	0.45	0.024	1.4	4.8	0.74	-	0.57	0.87	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	1.75	0.067	5.2	0.6	0.17	-	-	-	0.63	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
										Esama vertė	3.71	0.041	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			

Eil. Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/neatitinka geros būklės kriterijų neatitinkantis kokybės elementai)	Vandens telkimo cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos)
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				Hidromorfologinių kokybės elementų rodiklis			
											Bendras azotas (N ₀), mg/l	Bendras fosforas (P ₀), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobės tuburių indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EŽI)	Ežero hidromorfologinis indeksas (EHMI)			
99.	Vasaknas	12240992	LT112240992	ežeras	NVT	1	297	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.64 2.00	0.025 0.060	1.8 4.2	4.1 1.3	0.81 0.61	0.37 0.50	0.63 0.50	0.43 0.61	0.69 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
100.	Lamėstas	12130073	LT112130073	ežeras	NVT	1	444	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	- 2.00	0.028 0.060	2.9 4.2	1.5 1.3	0.72 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.81 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
101.	Stirtos	10040254	LT110040254	ežeras	NVT	2	517	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.13 2.00	0.024 0.050	3.7 3.2	2.8 2.0	0.75 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
102.	Rimietis	15040070	LT115040070	ežeras	NVT	1	254	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	1.95 2.00	0.092 0.060	6.4 4.2	1.0 1.3	0.34 0.61	- 0.50	0.42 0.50	0.25 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
103.	Pikeliškių ežeras (Zalesas)	12030070	LT112030070	ežeras	NVT	2	364	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	1.17 2.00	0.051 0.050	3.6 3.2	1.1 2.0	0.36 0.61	- 0.50	0.49 0.50	0.61 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
104.	Šventas	12140419	LT112140419	ežeras	NVT	1	446	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	1.73 2.00	0.051 0.060	4.3 4.2	1.1 1.3	0.37 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
105.	Zaduojiys	12230942	LT112230942	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.72 2.00	0.072 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
106.	Svirkių ežeras	50030275	LT550030275	ežeras	NVT	1	388	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.95 2.00	0.117 0.060	3.7 4.2	0.6 1.3	0.66 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
107.	Dusia	15040123	LT115040123	ežeras	NVT	3	43	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.45 2.00	0.020 0.050	1.4 3.2	6.4 2.0	0.87 0.61	- 0.50	0.52 0.50	0.80 0.61	0.81 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
108.	Sagavas	10030212	LT110030212	ežeras	NVT	2	249	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	1.00 2.00	0.043 0.050	3.2 3.2	2.8 2.0	0.76 0.61	- 0.50	0.58 0.50	0.32 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
109.	Babrų ežeras	15030120	LT115030120	ežeras	NVT	2	235	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.70 2.00	0.018 0.050	1.8 3.2	4.5 2.0	0.78 0.61	- 0.50	0.91 0.50	0.87 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
110.	Gacionių ežeras	12230999	LT112230999	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.33 2.00	0.055 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
111.	Kampuolis	12130282	LT112130282	ežeras	NVT	2	526	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	0.49 2.00	0.064 0.050	3.7 3.2	1.6 2.0	0.43 0.61	- 0.50	0.37 0.50	0.24 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
112.	Ilgis	12130427	LT112130427	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.74 2.00	0.022 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
113.	Kavalys	10040576	LT110040576	ežeras	NVT	1	465	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.45 2.00	0.034 0.060	4.5 4.2	1.3 1.3	0.43 0.61	- 0.50	0.64 0.50	0.62 0.61	0.50 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
114.	Vilkokšnis	10030640	LT110030640	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.79 2.00	0.050 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
115.	Asalnai	12130004	LT112130004	ežeras	NVT	3	324	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.75 2.00	0.010 0.050	1.5 3.2	5.3 2.0	0.86 0.61	- 0.50	0.58 0.50	0.83 0.61	1.00 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
116.	Amalvas	15040150	LT115040150	ežeras	NVT	1	244	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	2.65 2.00	0.155 0.060	6.0 4.2	0.4 1.3	0.30 0.61	- 0.50	0.63 0.50	0.45 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
117.	Vastapas	12231667	LT112231667	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.29 2.00	0.055 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
118.	Labanoras	12130367	LT112130367	ežeras	NVT	1	337	gera	labai gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.34 2.00	0.022 0.060	1.7 4.2	3.0 1.3	0.84 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	1.00 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
119.	Ilgiai	50030204	LT550030204	ežeras	NVT	2	397	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.56 2.00	0.023 0.050	0.5 3.2	2.3 2.0	0.54 0.61	0.46 0.50	0.43 0.50	0.79 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
120.	Spenglas	12140430	LT112140430	ežeras	NVT	1	173	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.90 2.00	0.051 0.060	0.5 4.2	1.0 1.3	0.44 0.61	- 0.50	0.52 0.50	- 0.61	0.81 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
121.	Glūkai	11030138	LT111030138	ežeras	NVT	3	234	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.85 2.00	0.032 0.050	2.8 3.2	4.5 2.0	0.86 0.61	- 0.50	0.56 0.50	0.97 0.61	1.00 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
122.	Luknas	12231265	LT112231265	ežeras	NVT	1	290	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.98 2.00	0.035 0.060	4.1 4.2	1.7 1.3	0.71 0.61	0.48 0.50	0.54 0.50	0.46 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
123.	Spėra	12030477	LT112030477	ežeras	NVT	1	114	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.99 2.00	0.081 0.060	5.1 4.2	0.7 1.3	0.40 0.61	- 0.50	0.52 0.50	0.50 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
124.	Širvys	12040470	LT112040470	ežeras	NVT	1	451	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.95 2.00	0.063 0.060	5.0 4.2	1.0 1.3	0.59 0.61	- 0.50	0.40 0.50	- 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
125.	Kernavas	11030030	LT111030030	ežeras	NVT	1	507	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	2.28 2.00	0.064 0.060	7.1 4.2	0.4 1.3	0.55 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
126.	Ilgis	11030125	LT111030125	ežeras	NVT	1	374	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.18 2.00	0.043 0.060	3.3 4.2	1.0 1.3	0.62 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.69 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
127.	Ilgės	10040880	LT110040880	ežeras	NVT	1	135	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.09 2.00	0.056 0.060	3.1 4.2	1.2 1.3	0.50 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.56 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
128.	Prapuntas	10030016	LT110030016	ežeras	NVT	2	391	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.05 2.00	0.026 0.050	2.8 3.2	3.0 2.0	0.72 0.61	- 0.50	1.00 0.50	- 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
129.	Vajuonis	12130127	LT112130127	ežeras	NVT	2	325	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.51 2.00	0.024 0.050	1.6 3.2	4.0 2.0	0.79 0.61	- 0.50	- 0.50	0.82 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
130.	Vilkas	10030227	LT110030227	ežeras	NVT	1	180	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.55 2.00	0.038 0.060	3.2 4.2	1.9 1.3	0.76 0.61	- 0.50	0.73 0.50	0.80 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
131.	Sausvingis	10030380	LT110030380	ežeras	NVT	2	378	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.69 2.00	0.025 0.050	2.2 3.2	3.1 2.0	0.75 0.61	- 0.50	0.63 0.50	- 0.61	0.81 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
132.	Simno ežeras	15040124	LT115040124	ežeras	NVT	1	106	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.75	0.077	5.5	1.3	0.40	-	-	-	0.69	atitinka	gera cheminė būklė	

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (NVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Vandens telkimo cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros neatitinkančios medžiagos))
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				Hidromorfologinių kokybės elementų rodiklis	Specifiniai teršalai atitinka/neatitinka geros būklės kriterijus (geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai)	
											Bendras azotas (N _P), mg/l	Bendras fosforas (P _P), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobenturių indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EZI)			
132.	Omio ežeras	12040124	LT12040124	ežeras	NVT	1	130	būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
133.	Almajas	12130086	LT112130086	ežeras	NVT	1	322	gera	gera	Esama vertė	0.42	0.017	2.1	3.5	0.83	-	-	0.70	1.00	atitinka	gera cheminė būklė
134.	Šakarvai	12130002	LT112130002	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
135.	Bijotė	14040005	LT114040005	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.64	0.051	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
136.	Imbradas	50030316	LT550030316	ežeras	NVT	1	441	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
137.	Žilmas	50030202	LT550030202	ežeras	NVT	2	398	gera	gera	Esama vertė	1.37	0.041	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
138.	Viešintas	41030053	LT441030053	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
139.	Kalvių ežeras	10030841	LT110030841	ežeras	NVT	1	141	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	0.70	0.022	0.5	2.2	0.77	0.28	0.74	0.60	0.88	atitinka	gera cheminė būklė
140.	Duburys	12230952	LT112230952	ežeras	NVT	2	300	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
141.	Ančia	10030001	LT110030001	ežeras	NVT	2	195	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.50	0.008	2.4	4.8	0.79	-	0.66	0.69	0.88	atitinka	gera cheminė būklė
142.	Samis	10030660	LT110030660	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
143.	Vernijis	10030040	LT110030040	ežeras	NVT	2	393	gera	gera	Esama vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
144.	Gelvanės ežeras	12242177	LT112242177	ežeras	NVT	1	520	neatitinkanti geros būklės	bloga	Geros būklės vertė	1.31	0.096	5.0	1.2	0.20	-	0.53	0.39	0.88	atitinka	gera cheminė būklė
145.	Pajiesio tvenkinys	10050351	LT110050351	tvenkinys	LPVT	1	425	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
146.	Volungiškių tvenkinys	10050490	LT110050490	tvenkinys	LPVT	1	421	neatitinkanti geros būklės	bloga	Geros būklės vertė	0.76	0.023	1.9	3.8	0.64	-	0.60	0.78	0.81	atitinka	gera cheminė būklė
147.	Girdžių tvenkinys	10050491	LT110050491	tvenkinys	LPVT	1	422	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
148.	Bartušio tvenkinys	12050300	LT112050300	tvenkinys	LPVT	1	128	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.18	0.032	3.6	2.6	0.82	-	-	-	0.94	atitinka	gera cheminė būklė
149.	Pienionių tvenkinys	13050005	LT113050005	tvenkinys	LPVT	1	430	neatitinkanti geros būklės	bloga	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
150.	Jamūnionių tvenkinys	13050281	LT113050281	tvenkinys	LPVT	1	412	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.79	0.050	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
151.	Gaveikių ežeras	12130421	LT112130421	ežeras	NVT	1	525	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
152.	Suosa (Jurgišio ežeras)	41040052	LT441040052	ežeras	NVT	1	382	gera	gera	Esama vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
153.	Šventas	12130212	LT112130212	ežeras	NVT	1	522	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
154.	Gėlių ežeras	12231864	LT112231864	ežeras	NVT	1	283	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.21	0.054	4.9	1.1	0.46	-	0.54	0.43	0.63	atitinka	gera cheminė būklė
155.	Uolys	12230405	LT112230405	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Geros būklės vertė	0.60	0.029	3.3	1.3	0.61	-	0.51	0.82	0.81	atitinka	gera cheminė būklė
156.	Padvarių tvenkinys	20050011	LT120050011	tvenkinys	LPVT	1	257	neatitinkanti geros būklės	bloga	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
157.	Kivylių tvenkinys	30050271	LT230050271	tvenkinys	LPVT	1	270	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
158.	Papilio tvenkinys	42050060	LT342050060	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.30	0.057	3.0	1.1	0.78	0.42	0.38	0.55	0.63	atitinka	gera cheminė būklė
159.	Mantvilšio tvenkinys	13050140	LT113050140	tvenkinys	LPVT	1	409	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
160.	Tūbausių tvenkinys	20050010	LT120050010	tvenkinys	LPVT	1	207	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	2.50	0.074	3.6	1.3	0.53	-	0.65	0.44	0.63	atitinka	gera cheminė būklė
161.	Krūminių tvenkinys	11050072	LT111050072	tvenkinys	LPVT	1	184	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
162.	Nemeikščių tvenkinys	12250102	LT112250102	tvenkinys	LPVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.53	0.054	3.1	1.2	0.73	0.54	0.28	-	0.69	atitinka	gera cheminė būklė
163.	Juodkiškių tvenkinys	13050172	LT113050172	tvenkinys	LPVT	2	161	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
164.	Voverių tvenkinys	15050230	LT110050230	tvenkinys	LPVT	1	519	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
165.	Krokialaukio tvenkinys	10050150	LT110050150	tvenkinys	LPVT	1	188	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/neatitinka geros būklės kriterijus (geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai)	Vandens telkinio cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos))
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				Hidromorfologinių kokybės elementų rodiklis			
											Bendras azotas (N ₀), mg/l	Bendras fosforas (P ₀), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPi)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobios tuburių indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EZI)		Ežero hidromorfologinis indeksas (EHMI)		
166.	Bagdononių HE tvenkinys	10050290	LT110050290	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.89	0.073	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
167.	Titonių tvenkinys	40050001	LT340050001	tvenkinys	LPVT	1	403	neatitinkanti geros būklės	bloga	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
168.	Balskų tvenkinys	16050001	LT116050001	tvenkinys	LPVT	2	419	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.13	0.128	4.1	1.4	0.46	0.47	0.24	0.40	0.50	0.50	atitinka	gera cheminė būklė
169.	Aukštadvario HE tvenkinys	10050212	LT110050212	tvenkinys	LPVT	3	110	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
170.	Kauno HE tvenkinys	10050001	LT110050001	tvenkinys	LPVT	2	71	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	2.00	0.103	2.9	1.8	0.63	-	0.31	0.64	0.69	0.69	atitinka	neatitinkanti geros cheminės būklės (visas DDT (MV-AKS - aplinkos kokybės standartas pagal metų vidurkį))
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80		
171.	Jurgonių tvenkinys	11050053	LT110050053	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.25	0.057	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
172.	Ulenos tvenkinys	12250108	LT110050108	tvenkinys	LPVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
173.	Paupio tvenkinys	16050144	LT110050144	tvenkinys	LPVT	1	427	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	1.28	0.052	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
174.	Skuodo tvenkinys	20050103	LT230050103	tvenkinys	LPVT	1	260	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
175.	Asveja (Dubingių ežeras)	12130039	LT112130039	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė	1.23	0.078	6.9	0.5	0.31	-	0.71	-	0.44	0.44	atitinka	gera cheminė būklė
176.	Lūšiai	12130041	LT112130041	ežeras	NVT	3	327	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
177.	Želva	12231760	LT112231760	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.85	0.034	3.3	2.2	0.92	0.53	-	0.71	0.69	0.69	atitinka	gera cheminė būklė
178.	Luka	12030200	LT112030200	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
179.	Asavas	12230015	LT112230015	ežeras	NVT	1	310	gera	gera	Esama vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
180.	Sartai	12230017	LT112230017	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.88	0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
181.	Samavas	12230152	LT112230152	ežeras	NVT	2	309	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
182.	Drūkšiai	50040100	LT550040100	ežeras	NVT	3	52	gera	gera	Esama vertė	0.65	0.043	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
183.	Zarasas	50030302	LT550030302	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
184.	Beržoras	17030032	LT117030032	ežeras	NVT	1	469	gera	gera	Esama vertė	0.93	0.079	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
185.	Zapsys	10030110	LT110030110	ežeras	NVT	2	241	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
186.	Grūtas	10030311	LT110030311	ežeras	NVT	1	514	gera	gera	Esama vertė	0.74	0.016	1.1	4.4	0.87	0.55	0.64	0.76	0.94	0.94	atitinka	gera cheminė būklė
187.	Siesikų ežeras	12242050	LT112242050	ežeras	NVT	1	280	neatitinkanti geros būklės	bloga	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
188.	Antakmenio ežeras	10030651	LT110030651	ežeras	NVT	2	115	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.93	0.039	2.9	1.9	0.79	-	-	-	0.88	0.88	atitinka	gera cheminė būklė
189.	Utenykštis	12130111	LT112130111	ežeras	NVT	1	320	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
190.	Išnarai	12130332	LT112130332	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.02	0.036	3.9	1.4	0.44	-	0.28	0.68	0.69	0.69	atitinka	gera cheminė būklė
191.	Gailintas	10030414	LT110030414	ežeras	NVT	3	251	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
192.	Riešė	12030111	LT112030111	ežeras	NVT	1	165	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	0.64	0.075	3.0	2.0	0.59	-	0.71	0.47	0.75	0.75	atitinka	gera cheminė būklė
193.	Viešnių ežeras	30030071	LT330030071	ežeras	NVT	1	505	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
194.	Kirneilis	12231948	LT112231948	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.69	0.020	2.2	3.0	0.75	-	-	0.62	1.00	1.00	atitinka	gera cheminė būklė
195.	Alaušai	12231857	LT112231857	ežeras	NVT	2	452	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
196.	Rašai	12230018	LT112230018	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.06	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
197.	Ukrois	12130040	LT112130040	ežeras	NVT	3	modeliavimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	0.80	atitinka	gera cheminė būklė

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (NVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/ neatitinka geros būklės kriterijus (geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai)	Vandens telkinio cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos))
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				Hidromorfologinių kokybės elementų rodiklis			
											Bendras azotas (N ₀), mg/l	Bendras fosforas (P ₀), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS ₇), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobios tuburių indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EZI)		Ežero hidromorfologinis indeksas (EHMI)		
197.	Čekojas	12130040	LT112130040	ežeras	NVT	2	ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
198.	Ažvintis	50030005	LT550030005	ežeras	NVT	2	318	gera	gera	Esama vertė	0.72	0.024	1.1	4.0	0.81	-	-	-	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
199.	Smalvas	50030107	LT550030107	ežeras	NVT	2	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
200.	Kairių ežeras	41040020	LT441040020	ežeras	NVT	1	265	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	0.57	0.017	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
201.	Margis	10031010	LT110031010	ežeras	NVT	2	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
202.	Mūšėjus	12231562	LT112231562	ežeras	NVT	2	288	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.08	0.047	4.3	1.0	0.31	0.41	0.21	0.40	0.50	atitinka	gera cheminė būklė	
203.	Alksnas	12130883	LT112130883	ežeras	NVT	2	331	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
204.	Paežerių ežeras	15040262	LT115040262	ežeras	NVT	2	246	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	0.90	0.079	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
205.	Žuvintas	15040125	LT115040125	ežeras	NVT	1	29	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
206.	Arimaičių ežeras	41040040	LT441040040	ežeras	NVT	1	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.21	0.037	3.4	1.7	0.54	0.34	0.69	0.44	0.88	atitinka	gera cheminė būklė	
207.	Širvenos ežeras	42040061	LT442040061	ežeras	NVT	1	437	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
208.	Rašia	12130314	LT112130314	ežeras	NVT	2	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė	0.81	0.014	2.3	4.0	0.81	-	0.54	0.82	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
209.	Dysnykštis	50040001	LT550040001	ežeras	NVT	1	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
210.	Dūkštas	12230012	LT112230012	ežeras	NVT	1	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė	0.21	0.009	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
211.	Pravala	12141212	LT112141212	ežeras	NVT	1	354	neatitinkanti geros būklės	bloga	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
212.	Kumpuolis	50030321	LT550030321	ežeras	NVT	1	530	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.60	0.018	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
213.	Veprys	12230181	LT112230181	ežeras	NVT	1	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
214.	Gavys	12130180	LT112130180	ežeras	NVT	3	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
215.	Gudelių ežeras	10040572	LT110040572	ežeras	NVT	1	253	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.72	0.020	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
216.	Alsakys	10031018	LT110031018	ežeras	NVT	1	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
217.	Šiemetis	12030294	LT112030294	ežeras	NVT	2	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.64	0.051	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
218.	Didžiulis	12030205	LT112030205	ežeras	NVT	2	134	neatitinkanti geros būklės	bloga	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
219.	Lukštas	50030452	LT550030452	ežeras	NVT	1	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
220.	Veisiejis	10040071	LT110040071	ežeras	NVT	3	237	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
221.	Grabuostas	12241952	LT112241952	ežeras	NVT	2	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.50	0.051	2.9	1.9	0.51	-	0.82	0.51	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
222.	Luodis	12230013	LT112230013	ežeras	NVT	2	312	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
223.	Gudelių ežeras	41040030	LT441040030	ežeras	NVT	2	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.94	0.049	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
224.	Suvingis	11030231	LT111030231	ežeras	NVT	2	376	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
225.	Vilnoja	12030367	LT112030367	ežeras	NVT	3	365	gera	gera	Esama vertė	0.39	0.011	2.0	5.1	0.79	-	0.59	0.86	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
226.	Luokesai	12231932	LT112231932	ežeras	NVT	3	modeliavimas/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
227.	Kančioginas	50030219	LT550030219	ežeras	NVT	2	386	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	7.91	0.054	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
228.	Krokų Lanka	10031790	LT110031790	ežeras	NVT	1	277	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
229.	Galvė	12030201	LT112030201	ežeras	NVT	3	168	gera	gera	Esama vertė	0.53	0.031	2.8	3.6	0.80	-	0.68	-	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
230.	Makys	12231867	LT112231867	ežeras	NVT	2	284	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/neatitinka geros būklės kriterijus (geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai)	Vandens telkimo cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros neatitinkančios medžiagos))
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				Hidromorfologinių kokybės elementų rodiklis			
											Bendras azotas (N ₀), mg/l	Bendras fosforas (P ₀), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobės tuburių indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EZI)		Ežero hidromorfologinis indeksas (EHMI)		
231.	Dūriai	12231913	LT112231913	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 0.94 Geros būklės vertė 2.00	0.049	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
232.	Peršokšnai	12130359	LT112130359	ežeras	NVT	3	340	gera	labai gera	Esama vertė 0.38 Geros būklės vertė 2.00	0.017	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	1.00	atitinka	gera cheminė būklė
233.	Dringis	12131632	LT112131632	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 0.55 Geros būklės vertė 2.00	0.037	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
234.	Verniejus	10030670	LT110030670	ežeras	NVT	3	117	gera	gera	Esama vertė 0.40 Geros būklės vertė 2.00	0.040	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	1.00	atitinka	gera cheminė būklė
235.	Čičirys	50030474	LT550030474	ežeras	NVT	3	222	gera	labai gera	Esama vertė 0.44 Geros būklės vertė 2.00	0.010	0.050	0.5	5.3	0.87	-	0.88	0.92	0.94	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
236.	Erzvētas	50030223	LT550030223	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 0.99 Geros būklės vertė 2.00	0.093	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
237.	Šlavantas	10030010	LT110030010	ežeras	NVT	2	177	gera	gera	Esama vertė 0.60 Geros būklės vertė 2.00	0.030	0.050	2.7	3.2	0.76	-	0.59	0.64	1.00	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
238.	Laukasas	50030305	LT550030305	ežeras	NVT	1	527	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė 0.93 Geros būklės vertė 2.00	0.065	0.060	3.5	2.3	0.67	0.22	0.73	0.46	0.75	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
239.	Lėnas	13040012	LT113040012	ežeras	NVT	1	278	gera	gera	Esama vertė 1.23 Geros būklės vertė 2.00	0.032	0.060	4.2	1.7	0.73	-	0.51	0.69	0.63	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
240.	Kurėnų ežeras	12242014	LT112242014	ežeras	NVT	1	281	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė 1.91 Geros būklės vertė 2.00	0.040	0.060	4.1	2.8	0.54	-	0.56	0.39	0.50	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
241.	Žvernas	12130112	LT112130112	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 0.74 Geros būklės vertė 2.00	0.022	0.060	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
242.	Ilmėdas	12131528	LT112131528	ežeras	NVT	2	351	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė 0.48 Geros būklės vertė 2.00	0.009	0.050	1.2	5.1	0.89	0.45	0.66	0.35	0.81	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
243.	Pakalas	12130511	LT112130511	ežeras	NVT	2	333	gera	gera	Esama vertė 0.50 Geros būklės vertė 2.00	0.014	0.050	1.5	4.6	0.84	0.50	0.66	0.79	0.94	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
244.	Vencavas	12230557	LT112230557	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė 0.81 Geros būklės vertė 2.00	0.026	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
245.	Ilgis	50030380	LT550030380	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 1.22 Geros būklės vertė 2.00	0.045	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
246.	Žiezdrėlis	12130513	LT112130513	ežeras	NVT	2	529	gera	gera	Esama vertė 1.09 Geros būklės vertė 2.00	0.029	0.050	2.5	2.4	0.70	-	0.62	-	0.94	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
247.	Grūda	11040310	LT111040310	ežeras	NVT	1	396	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė 0.93 Geros būklės vertė 2.00	0.051	0.060	5.0	1.0	0.34	-	0.69	-	0.81	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
248.	Rubikių ežeras	12241553	LT112241553	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 1.15 Geros būklės vertė 2.00	0.037	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
249.	Nikajis	12131226	LT112131226	ežeras	NVT	1	355	gera	gera	Esama vertė 0.80 Geros būklės vertė 2.00	0.028	0.060	1.9	2.3	0.76	-	-	-	1.00	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
250.	Alnis	12130082	LT112130082	ežeras	NVT	2	65	gera	gera	Esama vertė 0.53 Geros būklės vertė 2.00	0.008	0.050	1.8	6.6	0.92	0.51	0.65	0.91	1.00	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
251.	Ilgis	17030041	LT117030041	ežeras	NVT	1	204	gera	gera	Esama vertė 0.54 Geros būklės vertė 2.00	0.034	0.060	1.6	2.3	0.85	-	0.51	0.88	1.00	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
252.	Stervas	30040064	LT330040064	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 1.04 Geros būklės vertė 2.00	0.025	0.060	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
253.	Visaginas	50030172	LT550030172	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 0.75 Geros būklės vertė 2.00	0.065	0.060	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
254.	Ūsiai	12130043	LT112130043	ežeras	NVT	2	326	gera	gera	Esama vertė 0.74 Geros būklės vertė 2.00	0.016	0.050	2.0	4.6	0.77	-	-	0.80	1.00	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
255.	Arinas	12140420	LT112140420	ežeras	NVT	2	230	gera	gera	Esama vertė 0.73 Geros būklės vertė 2.00	0.010	0.050	0.5	3.8	0.90	-	0.84	0.70	0.81	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
256.	Suvieko ežeras	50030476	LT550030476	ežeras	NVT	1	304	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė 0.54 Geros būklės vertė 2.00	0.014	0.060	0.5	3.3	0.70	0.43	0.66	0.39	1.00	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
257.	Neveiglas	11040132	LT111040132	ežeras	NVT	2	457	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė 0.90 Geros būklės vertė 2.00	0.047	0.050	3.4	2.0	0.59	-	0.46	0.58	0.63	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
258.	Baltis	12131422	LT112131422	ežeras	NVT	3	342	gera	gera	Esama vertė 0.44 Geros būklės vertė 2.00	0.008	0.050	0.9	6.5	0.94	-	0.63	0.97	1.00	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
259.	Kumpuoilis	12230941	LT112230941	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 1.08 Geros būklės vertė 2.00	0.046	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
260.	Kiaunas	12140338	LT112140338	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 0.56 Geros būklės vertė 2.00	0.035	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
261.	Žeimenys	12130001	LT112130001	ežeras	NVT	2	445	gera	gera	Esama vertė 0.38 Geros būklės vertė 2.00	0.026	0.050	1.7	3.3	0.77	-	-	0.79	1.00	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
262.	Balušas	12130085	LT112130085	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė 0.53 Geros būklės vertė 2.00	0.030	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė
263.	Kemešys	12140072	LT112140072	ežeras	NVT	1	214	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė 1.11 Geros būklės vertė 2.00	0.035	0.060	3.0	1.6	0.60	0.44	0.85	-	0.75	0.80	atitinka	gera cheminė būklė
264.	Alaušas	12231126	LT112231126	ežeras	NVT	3	modeliavimas	gera	labai gera	Esama vertė 0.69 Geros būklės vertė 2.00	0.021	0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (NVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/neatitinka geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai)	Vandens telkimo cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros neatitinkančios medžiagos))
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				Hidromorfologinių kokybės elementų rodiklis			
											Bendras azotas (N ₀), mg/l	Bendras fosforas (P ₀), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS ₇), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobentų indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EZI)	Ežero hidromorfologinis indeksas (EHMI)			
264.	Alksnas	12231120	LT112231120	ežeras	NVT	1	/ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
265.	Paštys	12230020	LT112230020	ežeras	NVT	1	293	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.88	0.049	0.5	1.6	0.51	0.35	0.71	0.38	0.88	atitinka	gera cheminė būklė	
266.	Ilgutis	12030183	LT112030183	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
267.	Balsys	12030127	LT112030127	ežeras	NVT	3	509	gera	gera	Esama vertė	1.36	0.110	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
268.	Liškiavis	10030339	LT110030339	ežeras	NVT	2	194	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
269.	Svėdasas	12241519	LT112241519	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.29	0.023	1.8	2.9	0.78	-	-	-	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
270.	Rūšas	50030201	LT550030201	ežeras	NVT	1	399	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
271.	Alksnas	50030205	LT550030205	ežeras	NVT	1	228	gera	gera	Esama vertė	0.55	0.027	2.8	2.5	0.74	-	0.88	0.82	0.94	atitinka	gera cheminė būklė	
272.	Juodieji Lakajai	12130250	LT112130250	ežeras	NVT	3	347	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
273.	Skaistis	12030202	LT112030202	ežeras	NVT	3	136	gera	gera	Esama vertė	2.61	0.058	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
274.	Baltieji Lakajai	12130189	LT112130189	ežeras	NVT	3	157	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
275.	Virintai	12241640	LT112241640	ežeras	NVT	3	447	gera	gera	Esama vertė	1.00	0.014	1.3	2.6	0.85	0.67	-	0.79	0.88	atitinka	gera cheminė būklė	
276.	Kretuonykštis	12130128	LT112130128	ežeras	NVT	1	339	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
277.	Utenas	12130110	LT112130110	ežeras	NVT	2	319	gera	gera	Esama vertė	0.59	0.016	1.6	2.6	0.82	0.51	-	0.72	0.88	atitinka	gera cheminė būklė	
278.	Šakių ežeras	50030165	LT550030165	ežeras	NVT	1	531	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
279.	Baltys	12132113	LT112132113	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.49	0.011	0.5	4.3	0.69	-	0.83	0.66	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
280.	Snaigynas	10030250	LT110030250	ežeras	NVT	2	252	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
281.	Šiurpys	12230322	LT112230322	ežeras	NVT	2	311	gera	gera	Esama vertė	0.31	0.022	1.3	4.5	0.90	-	0.96	0.77	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
282.	Didžiulis (Daugų ežeras)	11040135	LT111040135	ežeras	NVT	3	197	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
283.	Apvardai	50030211	LT550030211	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.40	0.006	1.2	5.7	0.79	0.50	0.52	0.65	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
284.	Žalytis	15040111	LT115040111	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
285.	Monis	10030978	LT110030978	ežeras	NVT	3	370	gera	gera	Esama vertė	0.89	0.012	1.5	4.0	0.79	-	0.53	0.66	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
286.	Dysnai	50040002	LT550040002	ežeras	NVT	1	223	gera	labai gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
287.	Platelių ežeras	17040030	LT117040030	ežeras	NVT	3	34	gera	gera	Esama vertė	0.82	0.025	2.4	1.7	0.82	-	-	-	0.94	atitinka	gera cheminė būklė	
288.	Mastis	30040090	LT330040090	ežeras	NVT	1	435	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
289.	Galadusys	10030111	LT110030111	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.67	0.018	2.2	3.4	0.80	-	0.50	0.63	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
290.	Salotas	17030014	LT117030014	ežeras	NVT	1	504	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
291.	Gaviekas	10041151	LT110031152	ežeras	NVT	2	534	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.85	0.029	2.9	1.9	0.67	0.55	0.62	0.55	0.88	atitinka	gera cheminė būklė	
292.	Auslas	50040301	LT550040301	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
293.	Indrajai	12241110	LT112241110	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.53	0.030	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
294.	Galuanai	12130331	LT112130331	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
295.	Vidinkstas	12241566	LT112241566	ežeras	NVT	1	ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.80	0.028	3.1	5.2	0.91	-	0.75	0.69	0.94	atitinka	gera cheminė būklė	
296.	Stirniai	12130311	LT112130311	ežeras	NVT	3	343	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
297.	Akmena	12030220	LT112030220	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.78	0.008	1.1	7.1	0.95	-	-	0.84	0.94	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeltas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklio esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/ neatitinka geros būklės kriterijus geros būklės kriterijus neatitinkantys kokybės elementai)	Vandens telkinio cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos)
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				hidromorfolo- ginių kokybės elementų rodiklis	Ežero hidromorfolo- gis indeksas (EHMI)		
											Bendras azotas (N _T), mg/l	Bendras fosforas (P _T), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 parąs (BDS7), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobės tuburių indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EŽI)				
298.	Pakasas	12130046	LT112130046	ežeras	NVT	2	321	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.62 2.00	0.012 0.050	1.7 3.2	4.3 2.0	0.80 0.61	- 0.50	0.64 0.50	0.63 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
299.	Baltuosai	12130412	LT112130412	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.74 2.00	0.022 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
300.	Vilkiny	10030253	LT110030253	ežeras	NVT	2	239	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.35 2.00	0.022 0.050	3.2 2.0	2.7 2.0	0.73 0.61	- 0.50	0.90 0.50	0.47 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
301.	Asalmykštis	12130005	LT112130005	ežeras	NVT	2	329	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.70 2.00	0.011 0.050	1.7 3.2	4.9 2.0	0.84 0.61	- 0.50	0.54 0.50	0.93 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
302.	Šlavantėlis	10030009	LT110030009	ežeras	NVT	2	515	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.88 2.00	0.023 0.050	3.2 2.0	4.7 2.0	0.88 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	1.00 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
303.	Papis	12030180	LT112030180	ežeras	NVT	1	459	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.66 2.00	0.127 0.060	4.7 4.2	- 1.3	0.65 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.81 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
304.	Bebrusai	12231840	LT112231840	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.60 2.00	0.038 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
305.	Vabalių ežeras	10030379	LT110030379	ežeras	NVT	2	379	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.58 2.00	0.026 0.050	2.9 3.2	2.0 2.0	0.69 0.61	- 0.50	0.39 0.50	0.53 0.61	0.81 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
306.	Ilgis	10030370	LT110030370	ežeras	NVT	2	273	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.25 2.00	0.043 0.050	2.7 3.2	3.9 2.0	0.83 0.61	- 0.50	0.83 0.50	0.63 0.61	0.88 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
307.	Kretuonas	12130044	LT112130044	ežeras	NVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.77 2.00	0.067 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
308.	Jurbarkų tvenkinys	10050492	LT110050492	tvenkinys	LPVT	1	423	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.27 2.00	0.070 0.060	4.0 4.2	1.1 1.3	0.59 0.61	- 0.50	0.45 0.50	0.65 0.61	0.75 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
309.	Varenos m. I tvenkinys	11050112	LT111050112	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.08 2.00	0.076 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
310.	Antalieptės HE tvenkinys	12250001	LT112250001	tvenkinys	LPVT	3	433	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.72 2.00	0.020 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
311.	Motiejūnų HE tvenkinys	12250340	LT112250340	tvenkinys	LPVT	1	131	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.24 2.00	0.050 0.060	2.7 4.2	1.4 1.3	0.75 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.50 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
312.	Širvintų tvenkinys	12250341	LT112250341	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.82 2.00	0.077 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
313.	Ekrano gamyklos tvenkinys	13050001	LT113050001	tvenkinys	LPVT	1	406	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.33 2.00	0.056 0.060	2.2 4.2	2.2 1.3	0.83 0.61	- 0.50	0.37 0.50	0.50 0.61	0.56 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
314.	Liberišio tvenkinys	13050045	LT113050045	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	3.65 2.00	0.070 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
315.	Marijampolės II tvenkinys	15050003	LT115050003	tvenkinys	LPVT	1	198	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.73 2.00	0.092 0.060	4.4 4.2	1.2 1.3	0.68 0.61	- 0.50	0.84 0.50	0.54 0.61	0.50 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
316.	Stebuliškių tvenkinys	15050090	LT115050090	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	2.81 2.00	0.084 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
317.	Pilvės-Vabalakšės tvenkinys	15050150	LT115050150	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	2.26 2.00	0.080 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
318.	Ligajai	12230159	LT112230159	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.77 2.00	0.022 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
319.	Avilys	50030300	LT550030300	ežeras	NVT	1	299	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.28 2.00	0.018 0.060	1.7 4.2	3.5 1.3	0.82 0.61	- 0.50	- 0.50	0.83 0.61	0.94 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
320.	Kertuojai	12140320	LT112140320	ežeras	NVT	1	227	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.84 2.00	0.017 0.060	2.0 4.2	2.2 1.3	0.81 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.81 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
321.	Totoriečių tvenkinys	15050192	LT115050192	tvenkinys	LPVT	1	424	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.89 2.00	0.072 0.060	4.2 4.2	1.4 1.3	0.73 0.61	- 0.50	0.60 0.50	0.56 0.61	0.69 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
322.	Sablauskų tvenkinys	30050140	LT230050140	tvenkinys	LPVT	1	271	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	2.60 2.00	0.052 0.060	4.7 4.2	1.3 1.3	0.42 0.61	0.37 0.50	0.33 0.50	0.30 0.61	0.56 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
323.	Ubiškės tvenkinys	30050180	LT230050180	tvenkinys	LPVT	1	400	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė Geros būklės vertė	1.83 2.00	0.235 0.060	4.0 4.2	1.3 1.3	0.67 0.61	0.32 0.50	0.28 0.50	- 0.61	0.50 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
324.	Juodeikių tvenkinys	30050282	LT230050282	tvenkinys	LPVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	2.02 2.00	0.072 0.050	- 3.2	- 2.0	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
325.	Bubių tvenkinys	41050040	LT341050040	tvenkinys	LPVT	1	503	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.98 2.00	0.034 0.060	2.1 4.2	2.0 1.3	0.84 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	0.56 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
326.	Petraičių tvenkinys	41050062	LT341050062	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	7.04 2.00	0.157 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
327.	Padysnio HE tvenkinys	50050001	LT450050001	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	labai gera	Esama vertė Geros būklės vertė	0.70 2.00	0.041 0.060	- 4.2	- 1.3	- 0.61	- 0.50	- 0.50	- 0.61	- 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
328.	Antanavo HE tvenkinys	15050005	LT115050005	tvenkinys	LPVT	1	243	gera	gera	Esama vertė Geros būklės vertė	1.65 2.00	0.126 0.060	2.0 4.2	1.3 1.3	0.86 0.61	- 0.50	0.52 0.50	- 0.61	0.50 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
329.	Gandingos HE tvenkinys	17050061	LT117050061	tvenkinys	LPVT	2	401	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	0.84 2.00	0.036 0.050	3.0 3.2	1.9 2.0	0.75 0.61	- 0.50	0.39 0.50	0.39 0.61	0.63 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
330.	Stepanionų tvenkinys	13050062	LT113050062	tvenkinys	LPVT	1	407	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė Geros būklės vertė	1.79 2.00	0.054 0.060	3.3 4.2	1.4 1.3	0.65 0.61	- 0.50	0.54 0.50	0.60 0.61	0.63 0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
331.	Giškinio HE tvenkinys	11050071	LT111050071	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.19	0.055	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	

Eil.Nr.	Ežero/ tvenkinio/ karjero pavadinimas	Ežero/ tvenkinio/ karjero kodas LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė	Vandens telkinio kodas	Ežeras, tvenkinys, karjeras	Natūralus vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT), dirbtinis vandens telkinys (DVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr./modeliavimas/ ekspertinis vertinimas)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/ gera/ vidutinė/ bloga/ labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai										Specifiniai teršalai atitinka/neatitinka geros būklės kriterijų neatitinkantys kokybės elementai)	Vandens telkimo cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros cheminės būklės (geros cheminės būklės neatitinkančios medžiagos)
											Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai				Biologinių kokybės elementų rodikliai				Hidromorfologinių kokybės elementų rodiklis	Ežero hidromorfologinis indeksas (EHMI)		
											Bendras azotas (N ₀), mg/l	Bendras fosforas (P ₀), mg/l	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O ₂	Vandens skaidrumas (S), m	Ežero fitoplanktono indeksas (EFPI)	Makrofitų etaloninis indeksas (MEI)	Ežero makrobentų indeksas (EMI)	Ežero žuvų indeksas (EZI)				
331.	Labūnų tvenkinys	16050071	LT1116050071	tvenkinys	NVT	1	/ekspertinis vertinimas	gera	gera	Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80	atitinka	gera cheminė būklė	
332.	Sujainių tvenkinys	16050143	LT1116050143	tvenkinys	LPVT	1	420	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	2.53	0.062	5.3	1.0	0.53	-	0.29	0.42	0.63	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
333.	Bublių tvenkinys	13050171	LT1113050171	tvenkinys	LPVT	2	414	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.08	0.086	3.3	1.2	0.69	-	0.55	0.55	0.56	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
334.	Labūnavos tvenkinys	13050221	LT1113050221	tvenkinys	LPVT	1	411	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.55	0.050	2.4	1.5	0.79	-	0.76	0.63	0.56	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
335.	Vaitiekūnų tvenkinys	13050231	LT1113050231	tvenkinys	LPVT	1	408	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.00	0.046	2.5	1.3	0.58	-	0.45	0.67	0.56	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
336.	Baltosios Ančios tvenkinys	10050030	LT1110050030	tvenkinys	LPVT	2	189	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.00	0.037	3.8	1.7	0.69	-	-	0.56	0.75	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
337.	Baltausių tvenkinys	40050020	LT340050020	tvenkinys	LPVT	1	404	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Esama vertė	5.18	0.038	3.1	1.9	0.85	0.50	0.17	0.38	0.56	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
338.	Mosėdžio I tvenkinys	20050100	LT220050100	tvenkinys	LPVT	1	262	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	0.83	0.035	1.9	1.9	0.89	0.40	0.31	0.49	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
339.	Elektrėnų tvenkinys	10050291	LT1110050291	tvenkinys	LPVT	2	125	gera	gera	Esama vertė	0.52	0.026	2.0	2.4	0.65	-	-	-	0.69	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
340.	Angirių tvenkinys	13050232	LT1113050232	tvenkinys	LPVT	2	410	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.13	0.075	3.1	1.2	0.84	-	0.60	0.58	0.56	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
341.	Kernų tvenkinys	20050120	LT220050120	tvenkinys	LPVT	1	261	neatitinkanti geros būklės	labai bloga	Esama vertė	1.18	0.040	3.6	1.2	0.78	0.37	0.15	0.65	0.69	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
342.	Kavarsko tvenkinys	12250004	LT1110050004	tvenkinys	LPVT	1	416	gera	gera	Esama vertė	1.32	0.099	2.5	2.3	0.83	-	0.62	0.74	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
343.	Krivėnų tvenkinys	10050261	LT1110050261	tvenkinys	LPVT	2	413	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.53	0.058	2.3	1.2	0.83	-	0.55	0.38	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
344.	Kadrėnų tvenkinys	12250281	LT1110050281	tvenkinys	LPVT	1	162	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.85	0.042	3.2	1.2	0.80	-	0.36	0.38	0.56	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
345.	Lazdininkų tvenkinys	20050064	LT230050064	tvenkinys	LPVT	1	263	neatitinkanti geros būklės	bloga	Esama vertė	0.66	0.030	2.7	2.2	0.89	0.37	0.20	0.47	0.75	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
346.	Ginkūnų tvenkinys	41050046	LT340050046	tvenkinys	LPVT	1	272	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.40	0.043	4.4	1.3	0.66	0.56	0.60	0.57	0.44	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
347.	Laičių I tvenkinys	41050080	LT340050081	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	8.07	0.041	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
348.	Kupiškio tvenkinys	41050100	LT341050100	tvenkinys	LPVT	2	417	gera	gera	Esama vertė	1.90	0.034	2.9	2.3	0.65	-	-	-	0.63	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
349.	Šventosios tvenkinys	12250002	LT1110050002	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.87	0.030	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
350.	Galuonis	12130252	LT1112130252	ežeras	NVT	2	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.66	0.045	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
351.	Siesartis	12241850	LT1112241850	ežeras	NVT	3	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	0.60	0.038	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
352.	Aisetas	12140251	LT1112140251	ežeras	NVT	3	336	gera	gera	Esama vertė	0.97	0.017	1.8	3.9	0.90	-	-	-	1.00	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
353.	Lampėdžių karjeras	10060001	LT1110050282	karjeras	DVT	1	510	gera	gera	Esama vertė	0.75	0.048	2.6	2.8	0.74	-	-	-	0.94	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
354.	Beičių I tvenkinys	12250026	LT1112250026	tvenkinys	LPVT	1	modeliavimas /ekspertinis vertinimas	gera	gera	Esama vertė	1.93	0.037	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
355.	Niedus	10040070	LT1110040070	ežeras	NVT	2	240	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	0.83	0.028	3.2	1.9	0.64	-	0.59	0.47	0.81	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
356.	Akmenų ežeras	10030116	LT1110030116	ežeras	NVT	1	516	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	1.88	0.056	5.1	1.5	0.69	-	-	-	0.88	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.060	4.2	1.3	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			
357.	Balandis	10030114	LT1110030114	ežeras	NVT	2	ekspertinis vertinimas	neatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	atitinka	gera cheminė būklė	
										Geros būklės vertė	2.00	0.050	3.2	2.0	0.61	0.50	0.50	0.61	0.80			