

PRIEKRANTĖS VANDENS TELKINIŲ VANDENSAUGOS TIKSLAI

Eil. Nr.	Priekrantės vandens telkinio pavadinimas	Nepakeistas vandens telkinys (NVT), labai pakeistas vandens telkinys (LPVT)	Vandens telkinio tipas	Vertinimo pagrindas (monitoringo vietos Nr.)	Bendra vandens telkinio būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)	Ekologinės būklės klasė (labai gera/gera/vidutinė/bloga/labai bloga)	Kokybės elementų rodiklių esamos ir geros būklės vertės	Ekologinės būklės kokybės elementų rodikliai											
								Fizikinių-cheminių kokybės			Biologinių kokybės elementų rodikliai					Specifiniai teršalai			Vandens telkinio cheminė būklė (gera/neatitinkanti geros būklės)
								Skaidrumas, m	Bendras azotas (N _b), mg/l	Bendras fosforas (P _b), mg/l	Chlorofilo a vidutinė šiltojo periodo vertė, µg/l	Fitoplanktono padidėjusio gausumo indeksas (FPGI)	Makrobenturių kokybės indeksas (MKI)	Makrobenturių vidutinis rūšių skaičius, EKS	Šakotojo banguolio maksimalus paplitimo gylys, EKS*	V, µg/l	Zn, µg/l	Naftos angliavandenių, mg/l	
1.	Atvira Baltijos jūros smėlėta pakrantė (Kuršių Nerijos pakrantė)	NVT	1	6	netatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.1	0.41	0.022	0.4	0.64	1	-	-	15.4	5.9	-	neatitinkanti geros būklės
							Geros būklės vertė	5.0	0.250	0.260	0.600	0.67	0.81	-	-	5	20	-	
2.	Atvira Baltijos jūros smėlėta pakrantė (Kuršių Nerijos pakrantė)	NVT	1	7	netatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	2.5	0.43	0.026	0.27	0.64	0.96	-	-	17.1	4.0	0.1	neatitinkanti geros būklės
							Geros būklės vertė	5.0	0.250	0.026	0.600	0.67	0.81	-	-	5	20	0.2	
3.	Atvira Baltijos jūros akmenuota pakrantė (žemyninė pakrantės dalis)	NVT	2	1	netatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.0	0.48	0.025	0.35	0.64	-	0.56	-	-	-	-	netirta
							Geros būklės vertė	5.0	0.25	0.026	0.600	0.67	-	0.81	-	-	-	-	
4.	Atvira Baltijos jūros akmenuota pakrantė (žemyninė pakrantės dalis)	NVT	2	2	netatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.9	0.42	0.022	0.44	0.64	-	0.42	-	14.4	4.0	-	neatitinkanti geros būklės
							Geros būklės vertė	5.0	0.25	0.026	0.600	0.67	-	0.81	-	5	20	-	
5.	Atvira Baltijos jūros akmenuota pakrantė (žemyninė pakrantės dalis)	NVT	2	B-1	netatitinkanti geros būklės	vidutinė	Esama vertė	3.6	0.46	0.022	0.42	0.64	-	0.58	0.75	16.38	4.10	0.10	neatitinkanti geros būklės
							Geros būklės vertė	5.0	0.25	0.026	0.600	0.67	-	0.81	0.68	5	20	0.2	

* Ekologinės kokybės santykis