

ŠIAULIŲ ŠVIETIMO KOMPETENCIJŲ CENTRO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJOS TURTO ĮVERTINIMO AKTAS

2025 m. rugsėjo 12 d. Nr. ____
Šiauliai

Komisija, sudaryta Šiaulių švietimo kompetencijų centro direktoriaus 2025 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Šiaulių švietimo kompetencijų centro turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo ir atsakingo už turtą asmens paskyrimo“, iš komisijos pirmininko – vyresniojo specialisto teisės klausimais Tomo Rakausko, narių - administratorės sekretorės Jolantos Paliulienės ir projektų administravimo specialistės Vaidos Janulienės, dalyvaujant Ūkinės veiklos grupės darbų vadovui Gediminui Kaubrei, įvertino turto būklę ir tolesnio jo panaudojimo galimybes:

1. Turto pavadinimas: lengvasis automobilis „VW CADDY“, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN kodas) WV2ZZZ2KZBX224557, valstybinis numeris EZL 008;
2. Identifikavimo duomenys: inventorinis numeris 2086, pagaminimo metai 2010-12-08, įsigijimo (pradinė) vertė 8000,00 Eur, nusidėvėjimas 8000,00 Eur, likutinė vertė 0,00 Eur;
3. Transporto priemonės registracijos liudijimo numeris: H152217;
4. Kiti duomenys apie turtą: variklis CAYD 1.6TDI 75KW, rida 152125 km;
5. Turto būklė: 2025-07-04 oficialus Volkswagen atstovo servisas UAB „Transalda“ atliko transporto priemonės būklės vertinimą, nustatė gedimus, pateikė rekomendacijas remontui – būtina keisti trečio cilindro purkštuką ir kietųjų dalelių (DPF) filtrą (priedas Nr. 1). Pateiktas pasiūlymas remontui už 5243,97 Eur (priedas Nr. 2). Automobilių skelbimų portalo Autoplus.lt duomenimis, įvertinus per metus patalpintų panašių automobilių skelimuose nurodytas kainas, apskaičiuota automobilio vertė 5540,00 Eur (priedas Nr. 3). Todėl, galima teigti, kad automobilio remonto išlaidos atitinka transporto priemonės rinkos kainą. Remiantis šios transporto priemonės ilgalaikio turto apskaitos duomenimis, automobilio eksploatavimo ir remonto išlaidos laikotarpiu nuo 2024-09-01 iki 2025-07-30 sudarė 1182,02 Eur (priedas Nr. 4). Per tą patį laikotarpį su šia transporto priemone nuvažiuota 7372 km. Pažymėtina, jog įstaiga savo veikloje naudoja ir kitą (antrą) automobilį – „MERCEDES BENZ VIANO“, valstybinis numeris KJE 116, kuriuo per tą patį laikotarpį (nuo 2024-09-01 iki 2025-07-30) nuvažiuota 1771 km. Per ne pilnus metus bendra abiejų įstaigos veikloje naudojamų automobilių rida (9143 km) patvirtina itin ribotą transporto priemonių naudojimą. Maža rida (1771 km kitu automobiliu) rodo, kad turint du automobilius, šis („MERCEDES BENZ VIANO“) buvo naudojamas minimaliai. Galima teigti, jog įstaigos veiklos pobūdis leidžia efektyviai naudoti ir vieną automobilį, nes transporto poreikiai yra riboti. Darbuotojai gali planuoti keliones efektyviai, optimizuodami ir vieno automobilio naudojimo grafiką. Bendra 9143 km rida aiškiai rodo, kad dviejų automobilio išlaikymas yra perteklinis ir neatitinka efektyvaus lėšų naudojimo principo. Antro automobilio išlaikymas (draudimas, techninė priežiūra, remontas) kainuoja papildomai 927,62 Eur per metus, kas neatitinka įstaigos veiklos poreikių, ypač kai antrojo automobilio rida siekia tik 1771 km per metus. Efektyviai naudojant vieną transporto priemonę, įstaiga sutaupytų biudžeto lėšų, kurios galėtų būti skirtos kitoms veiklos reikmėms. Todėl, sugedusio automobilio remonto kaštai, tolygūs jo rinkos kainai, vertintini kaip neproporcingai dideli, darantys remontą neekonomišku. Užtikrinant, kad įstaigos lėšos transporto priemonių eksploatavimui ir remontui būtų naudojamos atsakingai, ekonomiškai, taupiai ir racionaliai, būtina įvertinti sugedusio automobilio naudojimo veikloje reikalingumą. Beveik penkiolikos metų naudotos transporto priemonės remontas, įvertinus rinkos kainą ir eksploatavimo galimybes laikytinas akivaizdžiai nuostolingas. Tiek Biudžeto sandaros įstatymas, tiek ir Biudžetinių įstaigų įstatymas įtvirtinta biudžetinės įstaigos vadovo, kaip asignavimų valdytojo pareigą užtikrinti ekonomišką, racionalų ir taupų lėšų naudojimą.


Komisijos pasiūlymai:

- 1) pripažinti automobilį „VW CADDY“, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN kodas) WV2ZZZ2KZBX224557, valstybinis numeris EZL 008, nereikalingu įstaigos veiklai, atsižvelgiant į mažą transporto poreikį (bendra įstaigos turimų dviejų automobilių metinė rida 9143 km) ir remonto neekonomiškumą;
- 2) įvertinti galimybę panaudoti turtą (automobilį), perduodant jį patikėjimo teise valdyti kitai savivaldybės biudžetinei įstaigai;
- 3) jei perdavimas nėra įmanomas, svarstyti automobilio pardavimą viešojo aukciono būdu;
- 4) jei nei perdavimas, nei pardavimas nėra galimi, automobilį nurašyti ir likviduoti (utilizuoti).


Priedai:

1. UAB „Transalda“ 2025-07-04 automobilio remonto rekomendacijos;
2. UAB „Transalda“ 2025-07-04 automobilio remonto užsakymas (pasiūlymas remontui);
3. Autoplus.lt - Nemokamas automobilio vertinimas;
4. Šiaulių švietimo kompetencijų centro patikėjimo teise valdomų transporto priemonių eksploatavimo ir remonto išlaidų suvestinė.

Komisijos pirmininkas


 (parašas)

Nariai



 (parašas)



 (parašas)

(parašas)

(parašas)


 (vardas ir pavardė)


 (vardas ir pavardė)


 (vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

AUTOMOBILIO REMONTO REKOMENDACIJOS

Data: 2025-07-04 (Pasiūlymas remontui)

Serijos PUK Nr.: 0123420-R

Tiekėjas:

Transalda, UAB

Adresas: Pramonės g. 2d, LT-78147 Šiauliai

Įmonės kodas: 145613763

PVM mokėtojo kodas: LT456137610

tel.: +370-41-461425

Užsakovas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras,

Adresas: Pakalnės g. 6a, LT-76293 Šiauliai

Įmonės kodas: 300056938

tel.: +370-41-52604, tel.: +370-652-25122

Automobilis:

Pavadinimas: **Volkswagen Caddy 1.6 TDI**

Variklis, Nr.: **CAYD, 1.6TDI 75KW**

Rida: **152125 km.**

Valst. Nr.: **EZL008**

Kėb. Nr.: **WV2ZZZ2KZBX224557**

Pard. kodas: **2CJT85**

Reg. data: **2010-12-08**

Atlikus transporto priemonės būklės vertinimą rekomenduojame:

Atlikus diagnostiką nustatyta kad reikalingas 3 cil purkštukas. Dyzelio kietuju dalelių filtras viršija nustatyta norma 107,4g. /70.0 g max

Tiekėjo atstovas:

Serviso konsultantas Laimonas Kivylius tel.: +370-686-61100

Užsakovo atstovas:

Su pateiktomis rekomendacijomis susipažinau, pretenzijų neturiu.

Direktoriaus pavaduotoja Dijokienė Aistė tel.: +370-630-28935

2025-07-04 10:49

ODIS

Check DPF for ash-absorption

VIN WV2ZZZ2KZBX224557

Manufacturer Volkswagen Nutzfahrzeuge


Model 2C - Caddy 2011 >

(Confidentiality level: confidential)

Model year 2011 (B)

Version Caddy

Engine CAYD 1.6L TDI-CR / 75kW



Active step: Check and evaluate load

The ash load of the diesel particulate filter is 107.4 g and has reached/exceeded the maximum load of 70.0 g .

- Replace the particulate filter.
- After replacing the filter, perform the function Adapt Adaptation Values to the Particulate Filter (⇒ test plan).

End of test!

4 Jul 2025, 10:49:15

ODIS

2025-07-04 10:55

Self-diagnosis protocol

ODIS Service

Self-diagnosis protocol
(Confidentiality level: confidential)

04.07.2025 10:47:51+03:

Workshop code:
AHEYU 461 00868

Version:
Version number: 0101_8-20250605
Release: 25.0.3
Diagnostic kernel: 24.0.0 (Volkswagen AG)
MCD: 3.0.0
ECF: 58.9.1
PDU-API: 30.4.0

Measurement type / location

Vehicle identification no.:
WV2ZZZ2KZBX224557

System environment

PC name: LT008680O0004
Operating system: Windows 10
Diagnostic hardware: VAS6154A

Vehicle

VIN: WV2ZZZ2KZBX224557
Manufacturer: Volkswagen Nutzfahrzeuge
Model: 2C - Caddy 2011 >
Model year: 2011 (B)
Version: Caddy
Engine code: CAYD 1.6L TDI-CR / 75kW
Daily counter: -2
Diagnostic filter status: Passive
MCD project: VN35X
MCD project version: 1902.2.127
VehicleInformation: VININFO_VN35XCAN

3 cilindro purstakas

Battery status

10:46:35 Current battery voltage: 11,22 V
10:46:41 Battery voltage has reached 12 V again
10:47:05 Battery voltage is lower than 12 V

Contents

Installation list
0001 - Engine electronics

001 Identification 002 event memory_(2)

Communication data

ECU: 0001 - Engine electronics
LL_EnginContrModul1UDS (EV_ECM16TDI02103L906023FK_003013)

04.07.2025 10:47:39

Master - 001 Identification

04.07.2025 10:47:39 Top^

System designation	R4 1.6i TDI
Software version	9977
Hardware version	H43
VW/Audi part number	03L906023FK
Hardware part number	03L907425C
Coding	00 25 40 14 03 24 00 08 00 00
ASAM/ODX file identification	EV_ECM16TDI02103L906023FK
ASAM/ODX file version	003012

Master - 002 event memory_(2)

04.07.2025 10:47:39 Top^

Primary events (2):

P020300 (\$266F / 9839) Cylinder 3- Injector Circuit
DTC text: Cylinder 3- Injector Circuit
DTC ambient conditions

Date	08:07:30 - 04.07.2025
Kilometer reading	168,797 km
Priority	2

2025-07-04 10:55

Self-diagnosis protocol

Coolant temperature	20 °C
Intake air temperature	14 °C
Ambient air pressure	980 mbar
Voltage terminal 30	14.005 V
Dynamic environmental data	20 96 28 3F 9E 00 20 8F A1 9F 3F 7F 38 1A 3F 8B 18 EB 3F B7 02 02 3F B8 01 FF 39 90 0E 2C

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	Unlearning counter according OBD

[LO]_Data Record	40

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	Error information regarding selected piezo output stage

[LO]_Data Record	0
[LO]_LF_STATE_PPS_SPI[0]	
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	Injector valve 2, capacity

[LO]_Data Record	20.2673 µF
[LO]_CAPA_INJ_MAIN[1]	
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	Voltage load of main injection cylinder 2

[LO]_Data Record	1,436.2 µAs
[LO]_CHR_INJ_MAIN[1]	
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	Measured energy of main injection cylinder 2

[LO]_Data Record	50.886 mJ
[LO]_EGY_INJ_MAIN[1]	
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	Supply voltage of analog output 1

[LO]_Data Record	5.02 V
[LO]_VCC_1	
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	Supply voltage of analog output 2

[LO]_Data Record	4.99 V
[LO]_VCC_2	
[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame	
Dynamic	Injection valve 2, voltage

[LO]_Data Record	70.86 V
[LO]_V_INJ_MAIN[1]	
DTC status	0xAF
0	active/static
1	Malfunction has occurred in current operating cycle
2	Malfunction in current or last driving cycle detected
3	Confirmed
4	Tested since erasing DTC memory
5	Malfunction occurred since erasing DTC memory
6	Tested in current operating cycle
7	One or more warning displays on
ERRORSTATE	static
DTC_MASK	\$0C/2C

P261A00 (\$268B / 9867) Coolant Pump "B" Control Circuit/Open

DTC text: Coolant Pump "B" Control Circuit/Open

DTC ambient conditions

2025-07-04 10:55

Self-diagnosis protocol

Unlearning counter 255
Engine speed 778.50 rpm
Normed load value 51.4 %
Vehicle speed 0 km/h
Coolant temperature 22 °C
Intake air temperature 14 °C
Ambient air pressure 980 mbar
Voltage terminal 30 14.118 V
Dynamic environmental data 20 96 28 20 2B 45 2A 07 7C

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

[LO]_Data Record

Unlearning counter according OBD

40

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

[LO]_Data Record
[LO]_TCO_2

Coolant temperature at radiator outlet, actual value

19 °C

[LO]_Basic Structure: Standard Freeze Frame

Dynamic

[LO]_Data Record
[LO]_VB

Battery voltage

14.0 V

DTC status

0
1
2
3
4
5
6
7

ERRORSTATE
DTC_MASK

0x28

passive/sporadic

Malfunction has not occurred in current operating cycle

Malfunction in current or last driving cycle not detected

Confirmed

Tested since erasing DTC memory

Malfunction occurred since erasing DTC memory

Tested in current operating cycle

No warning display on

sporadic

\$0C/2C

AUTOMOBILIO REMONTO UŽSAKYMAS

Data: 2025-07-04 (Pasiūlymas remontui)

Serijos PUK Nr.: 0123420

Būsena: Laukiama patvirtinimo

Tiekėjas:

Transalda, UAB

Adresas: Pramonės g. 2d, LT-78147 Šiauliai

Įmonės kodas: 145613763

PVM mokėtojo kodas: LT456137610

tel.: +370-41-461425

Užsakovas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras,

Adresas: Pakalnės g. 6a, LT-76293 Šiauliai

Įmonės kodas: 300056938

tel.: +370-41-52604, tel.: +370-652-25122

Remontuojama:

Pavadinimas: Volkswagen Caddy 1.6 TDI

Variklis, Nr.: CAYD, 1.6TDI 75KW

Rida: 152125 km.

Valst. Nr.: EZL008

Kėb. Nr.: WV2ZZZ2KZBX224557

Pard. kodas: 2CJT85

Reg. data: 2010-12-08

Užsakymo turinys / pageidavimai / pastabos*:

Reikalingas 3cil purkštukas ir dpf filtras


Pateiktos detalės ir medžiagos*:

Matomi įšoriniai pažeidimai*:

* susitarimas: Derinti reikalingus remontus ir grąžinti pakeistas dalis

☐ Grynais ☐ Pavedimu ☐ Pakaitinis automobilis

* pateiktoms dalims ir medžiagoms garantija neteikiama.

☐ Taikomos gamyklos akcijos

I - įbrėž.
R - rūdys
D - deform.

☐ Pažeidimų nerasta

Kodas	Detalės pavadinimas (garantija)	Kaina	Kiekis	Suma
03L130235AF	Kuro vamzdelis	124.10	1.00 vnt.	124.10
03L130277S	Purkštukas	901.70	1.00 vnt.	901.70
1K0253115T	Tarpinė	6.12	1.00 vnt.	6.12
1K0253141S	Apkaba	32.40	1.00 vnt.	32.40
1K0253725	Apkaba	37.26	1.00 vnt.	37.26
1K0254707LX	Dujų išmetimo DPF filtras	3783.00	1.00 vnt.	3783.00
690	Ekspluatacinė medžiaga	4.00	3.00 vnt.	12.00

Detalių suma: 4896.58

Kodas	Remonto pavadinimas (garantija)	Kaina	Kiekis	Suma
01500050	GFS/valdomos funkcijos	59.90	0.90 val.	53.91
23402098	Purkštuko keitimas 3cil	59.90	1.60 val.	95.83
26741933	Kietųjų dalelių filtro n/p	59.90	3.30 val.	197.65

Remontų suma: 347.39

AUTOMOBILIO REMONTO UŽSAKYMAS

Data: 2025-07-04 (Pasiūlymas remontui)

Serijos PUK Nr.: 0123420

Būsena: Laukiama patvirtinimo

Kodas	Remonto pavadinimas (garantija)	Kaina	Kiekis	Suma
-------	---------------------------------	-------	--------	------

Tiekėjas neatsako už paliktus automobilyje daiktus. Darbai atliekami tik pagal šį užsakymą, remiantis Tiekėjo galiojančiomis taisyklėmis, gamintojo patvirtintomis technologijomis bei standartu LST 1438. Originalioms Seat detalėms, sumontuotoms mūsų autoservise, suteikiama 2 metų garantija. Automobilis grąžinamas tik pilnai apmokėjus už detales ir remontus. Užsakovas, atsisakęs užsakytų dalių, privalo padengti 32% dalių vertės (grąžinimo kaštai). [galioju Tiekėjo atstovą atlikti bandomąjį važiavimą. Su remonto sąlygomis ir numatoma užsakymo verte susipažinau, apmokėjiną garantuoju.

Iš viso mokėti: 5243.97EUR

visos kainos pateiktos su PVM

Tiekėjas informuoja fizinį asmenį (užsakovą, pirkėją, klientą, įskaitant juridinio asmens atstovą), kad tvarko jo asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra (a) teisėti interesai; (b) sutarties vykdymas; (c) pareigos, pagal taikomus teisės aktus, vykdymas.

Užsakovas turi teisę reikalauti:

- (a) ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs,
- (b) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profilavimą tiesioginės rinkodaros tikslais;
- (c) reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei fizinis asmuo atšaukia atitinkamą sutikimą (ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas, būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos, pagal taikomus teisės aktus, vykdymas),
- (d) gauti informaciją apie tai, ar Tiekėjas tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais,
- (e) gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
- (f) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
- (g) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei fizinis asmuo mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Numatoma užsakymo pabaiga: _____

Numatoma užsakymo kaina: _____ EUR su PVM

Tiekėjo atstovas:

Užsakovo atstovas:

Serviso konsultantas Laimonas Kivylius tel.: +370-686-61100

Direktoriaus pavaduotoja Dijokienė Aistė tel.: +370-630-28935

ŠIAULIŲ ŠVIETIMO KOMPETENCIJŲ CENTRAS
TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠLAIDOS IR NUVAŽIUOTAS KILOMETRAŽAS

VW Caddy, EZL008 IŠLAIDOS REMONTUI IR DRAUDIMAMS 2024-01-01 - 2025-07-30 LAIKOTARPIU				
2024-03-25	Nr. COM1834857	ADB „Compensa Vienna Insurance Group“	98,25	Draudimas CA EZL008
2024-03-27	BTALT0023656473	AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje	10,00	Asmens draudimas (keleiviai) EZL008
2024-04-16	ASS Nr. 0028889	UAB Autoera Servisas	285,48	Caddy EZL008
2024-07-09	ASS Nr. 0029636	UAB Autoera Servisas	20,00	EZL008, VW Caddy
2024-09-26	ASS Nr. 0030272	UAB Autoera Servisas	106,65	VW CADDY
2025-03-28	BTALT0034263605	AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje	9,97	VW Caddy, EZL008
2025-04-02	COM2283552	AB Compensa Vienna Insurance Group	117,51	VW Caddy, EZL008
2025-04-25	ASS0031913	UAB „Autoera servisas“	67,51	Caddy komp. diagnostika, variklio remontas, alyvos daviklis
2025-04-25	ASS0031885	UAB „Autoera servisas“	388,43	Caddy techn. apžiūra, remontas
2025-06-04	ASS0032235	UAB Autoera servisas	68,07	VW Caddy, EZL 008
2025-07-11	E2835	UAB Eurogera	48,40	VW Caddy transportavimas
2025-07-14	SER 128479	UAB Transalda	60,00	VW Caddy diagnostika
			1182,02	Eurai


VW Caddy, EZL008 2024-09-01 - 2025-07-30 LAIKOTARPIU NUVAŽIAVO 7372 KM.

MERCEDES BENZ VIANO KJE116 IŠLAIDOS REMONTUI IR DRAUDIMAMS 2024-01-01 - 2025-07-30 LAIKOTARPIU				
2024-03-05	ASS Nr. 0028517	UAB Autoera Servisas	121,60	Viano, KJE116 akumuliatorius
2024-05-07	COM1893293	ADB „Compensa Vienna Insurance Group“	125,00	MERCEDES BENZ VIANO draudimas
2024-05-31	ŠVA Nr. 000094884	UAB Švarūnė	23,00	Viano plovimas
2024-10-01	ASS Nr. 0030316	UAB Autoera Servisas	160,02	Mercedes Benz Viano, KJE116
2025-03-10	ASS0031430	UAB Autoera servisas	90,00	MERCEDES BENZ VIANO KJE116
2025-03-28	BTALT0034263486	AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje	11,40	Mercedes Benz Viano, KJE116
2025-04-17	ASS0031846	UAB Autoera servisas	129,60	Mercedes Benz Viano, KJE116
2025-05-09	COM2337422	AB Compensa Vienna Insurance Group	142,00	Mercedes Benz Viano draudimas
2025-08-18	SAL2501859	UAB Šiaulių Altas	90,00	Mercedes Benz Viano
2025-08-28	MUV8725	IĮ Muvida	35,00	Mercedes Benz Viano
			927,62	Eurai

MERCEDES BENZ VIANO, KJE116 2024-09-01 - 2025-07-30 LAIKOTARPIU NUVAŽIAVO 1771 KM.

2024-09-01 - 2025-07-30 laikotaris imtas, nes nuo 2024-09-01 Švietimo kompetencijų centras nebevykdo olimpiadų pavėžėjimo funkcijos. Ji yra perkama iš kitų tiekėjų.

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja
Aistė Dijokienė
2025-09-08





Volkswagen Caddy, 2010 m. vertinimas

Vertinime pateikiama rekomenduojama automobilio pardavimo kaina. Skaičiavimas paremtas per metus portale Autoplius.lt įdėtų panašių automobilių skelbimuose nurodytomis kainomis. Skaičiuojant atsižvelgiama į Jūsų nurodytus automobilio parametrus, komplektaciją bei privalumus.

Dyzelinas | 1.6 l | Automatinė | 4/5 | Ruda / smėlio | 75 kW | Universalas

Rida: 152 125 km

Nepažymėjote nei vieno automobilio ypatumo, papildomos įrangos, todėl apskaičiuota automobilio vertė gali būti mažesnė, nei yra iš tikrųjų.

Pažymėkite automobilio būklę: ☐ Prasta ☒ Vidutinė ☐ Puiki

Apskaičiuota automobilio rinkos vertė **5 540 €**

Vertė apskaičiuota remiantis Autoplius.lt per metus patalpintų panašiausių automobilių kainomis, automobilio komplektacija.

Įvertinkite apskaičiuotos kainos tikslumą: ☆☆☆☆☆


Jūsų automobilio rida:

1 5 2 1 2 5

Jūsų automobilio rida yra mažesnė nei 100% panašių automobilių.

Volkswagen Caddy vertės kitimo istorija:

* Visų pasirinkto modelio automobilių, pagamintų pasirinktais metais, vidutinė kaina, neatsižvelgiant į įrangą.



Volkswagen Caddy šį mėnesį Autoplius.lt lankytojai domėjosi **68 100 kartų!**

Juos gali sudominti Jūsų automobilis

+ Įdėti skelbimą

Skelbimas bus užpildytas automatiškai. Liko tik įkelti automobilio nuotraukas.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Administratorė sekretorė Jolanta Paliulienė, Pakalnės g. 6A, LT-76288, Šiauliai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NURAŠYMO AKTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-12 Nr. VN-49
Adresatas	–
Dokumentą tvirtino	Direktorė Vilma Tubutienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-09-12 16:50:47
Registratorius	Administratorė sekretorė Jolanta Paliulienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-09-12 17:16:51
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-09-17 atspausdino Administratorė sekretorė Jolanta Paliulienė

Nuorašas tikras
 Šiaulių švietimo kompetencijų centras
 2025-09-17